


**ADLER Aquafix Kupfer****8135 000300****Polvere di rame per effetti vero metallo, per l'industria e il professionista****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**


Polvere di rame per il conseguimento di effetti vero metallo su superfici realizzate con i materiali del legno

**Campi d'impiego**

- Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni sottoposti a normali sollecitazioni come, ad esempio, piani di tavoli e superfici d'appoggio nelle zone giorno, elementi frontali e superfici costantemente visibili, superfici sfruttate di sedie/panche e superfici non costantemente visibili. Aree di utilizzo III – IV ai sensi di ÖNORM A 1610-12.
- Utilizzo in combinazione con un sistema di finitura adatto.

**LAVORAZIONE****Istruzioni di lavorazione**

- Mescolando incorporare accuratamente, senza formare grumi, ADLER Aquafix Kupfer 8135 000300 nella miscela vernice-induritore. Mescolare preferibilmente a macchina con un miscelatore ad elica.

**Quantità aggiunta**

250 parti, in peso, su 105 parti, in peso, di vernice o sulla miscela vernice-induritore

**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

1 kg

## ULTERIORI INDICAZIONI


### Durata/magazzinaggio



Almeno 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

- Chiudere sempre immediatamente la confezione per prevenire la penetrazione di umidità.
- Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).
- Non immagazzinare assieme a materiali ricchi di ossigeno e comburenti.
- Non immagazzinare assieme a sostanze auto-infiammabili.
- Tenere lontano da sostanze ossidanti e da sostanze fortemente alcaline e fortemente acide.

### Indicazioni tecniche di sicurezza



Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

- Tenere lontano dal calore, dalle superfici bollenti, da scintille, fiamme e altri tipi di fonti d'ignizione. Non fumare.
- Durante l'uso è possibile che si formino miscele di polvere / aria esplosive / facilmente infiammabili.
- Collegare a terra la confezione e l'impianto da riempire.
- Utilizzare mezzi elettrici con protezione da esplosione.
- In caso d'incendio: utilizzare polvere speciale per incendi di metalli o biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>). Non utilizzare acqua.

Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.